



Uwaga:
1. Po demontażu istniejącego pokrycia dachowego należy ocenić stan techniczny więzby dachowej.
2. W przypadku stwierdzenia elementów uszkodzonych, zmuszających lub zaatakowanych przez grzyby lub owady należy te elementy wymienić na nowe.
3. Istniejącą więzbę dachową należy oczyścić z zabrudzeń, owadów i pleśni i poddać impregnacji.

Projekt :	REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I PRZEDSIIONKA WEJŚCIOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W KWIEŃNIKACH		
Adres :	Kwietniki 27, dz nr 35, obręb Pogwizdów		
Inwestor :	Parafia w Kwietnikach Kwietniki 27, 59-411 Paszowice		
Projektant :	mgr inż. arch. Agnieszka Wolska- Cielieńska	upr. nr 01/DSOKK/2022	
Opracował :	Tomasz Cichoński		
Tytuł rysunku :	Elewacja zachodnia		
Branża :	Data :	Stadium :	Skala/Arkusz :
INWENTARYZACJA	Grudzień 2023	PAB	1:100/A3
			Nr rysunku : I-03