


W kolorze czerwonym zaznaczono elementy do wymiany

L.p.	Nazwa elem. szer x wys.	ocena stanu tech.	elementy do wymiany.
1.	krokiew K1 17x20 cm	stan dobry	6 szt stan zły- do wymiany
2.	krokiew K2 16x17 cm	stan dobry	
3.	krokiew K3 16x17 cm	stan dobry	
4.	krokiew K4 16x17 cm	stan dobry	
5.	krokiew K5 16x17 cm	stan dobry	
6.	krokiew K6 16x17 cm	stan dobry	
7.	platew P1 19x24 cm	stan dobry	2 szt na odcinku ok 5,0 m stan zły-do wymiany
8.	platew P2 16x16 cm	stan dobry	2 szt na odcinku ok 5,0 m stan zły-do wymiany
8.	platew P3 18x20 cm	stan dobry	
9.	murłata M1 18x18 cm	stan dobry	
10.	murłata M2 18x18 cm	stan dobry	
11.	murłata M3 18x18 cm	stan dobry	
12.	jętki J1 18x22 cm	stan dobry	1 szt stan zły- do wymiany
13.	jętki J2 17x20 cm	stan dobry	1 szt stan zły- do wymiany
14.	jętki J3 17x20 cm	stan dobry	3 szt stan zły- do wymiany
15.	zastrzał Z1 23-36x20 cm	stan dobry	1 szt stan zły- do wymiany
16.	zastrzał Z2 18x20 cm	stan dobry	1 szt stan zły- do wymiany
17.	zastrzał Z3 17x16 cm	stan dobry	1 szt stan zły- do wymiany
18.	zastrzał Z4 18x20 cm	stan dobry	
19.	zastrzał Z5 17x16 cm	stan dobry	



- Uwaga:
- Po demontażu istniejącego pokrycia dachowego należy ocenić stan techniczny więźby dachowej.
 - W przypadku stwierdzenia elementu w uszkodzonych, zmuszałych lub zaatakowanych przez grzyby lub owady należy te elementy wymienić na nowe.
 - Istniejącą więźbę dachową należy oczyścić z zabrudzeń, owadów i pleśni i poddać impregnacji.
 - W przypadku konieczności wymiany lub naprawy dodatkowych elementów należy skonsultować zakres prac z kierownikiem budowy i projektantem
 - Prace związane z wymianą elementów konstrukcji więźby dachowej należy wykonywać z zachowaniem połączeń ciesielskich stosowanych w okresie budowy obiektu
 - W kolorze czerwonym zaznaczono elementy do wymiany.

Projekt :	REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I PRZEDSIONKA WEJŚCIOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W KWIETNIKACH		
Adres :	Kwietniki 27, dz nr 35, obręb Pogwizdów		
Investor :	Parafia w Kwietnikach Kwietniki 27 , 59-411 Paszowice		
Projektant :	mgr inż. arch. Agnieszka Wojska-Cielinska	upr. nr 01/DSOKK/2022	
Opracował :	Tomasz Cichoński		
Tytuł rysunku :			

Rzut więźby dachowej

Branża :	Data :	Stadium :	Skala/Arkusz :	Nr rysunku :
ARCHITEKTURA	Grudzień 2023	PAB	1:100/A3	A-05