



- 1 Dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze czerwonym
- 2 Gonsiory ceramiczne w kolorze czerwonym
- 3 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej
- 4 Rury spustowe z blachy ocynkowanej
- 5 Instalacja odgromowa - drut fi 6
- 6 Obróbka blacharska z blachy ocynkowanej

Uwaga:
 1. Po demontażu istniejącego pokrycia dachowego należy ocenić stan techniczny więźby dachowej.
 2. W przypadku stwierdzenia elementów uszkodzonych, zmruszałych lub zaatakowanych przez grzyby lub owady należy te elementy wymienić na nowe.
 3. Istniejącą więźbę dachową należy oczyścić z zabrudzeń, owadów i pleśni i poddać impregnacji.

Projekt :	REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I PRZEDSIONKA WEJŚCIOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W KWIETNIKACH		
Adres :	Kwietniki 27, dz nr 35, obręb Pogwizdów		
Inwestor :	Parafia w Kwietnikach Kwietniki 27, 59-411 Paszowice		
Projektant :	mgr inż. arch. Agnieszka Wolska-Cielińska	upr. nr 01/DSOKK/2022	
Opracował :	Tomasz Cichoński		
Tytuł rysunku :	Elewacja wchodnia		
Branża :	Data :	Stadium :	Skala/Arkusz :
INWENTARYZACJA	Grudzień 2023	PAB	1:150/A4
Nr rysunku :			I-04